



Bocenago



Caderzone Terme



Pelugo



Spiazzo



Strembo

**SERVIZIO TECNICO**

IN GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA

– Ambito 8.3 – Giudicarie –

# INVENTARIO APPARTAMENTO CASA EX ECA

PRESSO IL SECONDO PIANO LATO EST P.ED. 447 SUB. 7 C.C. STREMBO I

COMUNE DI STREMBO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
*in Gestione Associata Obbligatoria*  
– Ambito 8.3 – Giudicarie –  
geom. *Giorgio Mccadonna*



In data 10 luglio 2020 il tecnico del Comune di Caderzone Terme ing. Francesco Maffei ha eseguito un sopralluogo presso l'appartamento situato al secondo piano lato est della casa ex Eca del Comune di Strembo p.ed. 447 sub. 7 C.C. Strembo I, al fine di verificare la consistenza dei beni presenti.

Dal sopralluogo emerge la presenza di vari mobili ed attrezzature in seguito dettagliatamente elencate; non si riscontrano danneggiamenti sia alla struttura che al mobilio, salvo la normale usura dovuta al permanere inutilizzato e inoltre si precisa che i locali non necessitano di imbiancatura e pulizia prima dell'utilizzo.

Allo scopo si fa un elenco dei beni che risultano al momento presenti:

Locale Camera matrimoniale: 1 armadio a sei ante, rete matrimoniale con doghe in legno e n.1 lampadario;

Locale Bagno: Vasca da bagno, WC, Bidet, lavandino, armadietto;

Locale Camera singola: 1 armadio a due ante decorato con cinque cassetti al centro tra le due ante;

Locale Cucina: Vetrina, forno, gas a 4 fuochi, lavastoviglie, cappa, frigo doppio, tre ante sospese, stufa economica, giropanca, tavolo e tre sedie;

Locale Soggiorno: divano, tavolo con sei sedie, vetrina a sei ante (4 sotto e due sopra) e vetrina a quattro ante (2 sopra e 2 sotto);

Il Soggiorno è dotato di balcone esterno.

Allegati :

- Documentazione fotografica
- Planimetria



Il responsabile del Servizio Tecnico

geom. Giorgio Riccadonna

Camera Matrimoniale



Bagno



Camera Singola




Locale cucina




Locale Soggiorno




Planetrie



PIANO TERRA



PRIMO PIANO



SECONDO PIANO

